

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 57187384 A

(43) Date of publication of application: 18.11.82

(51) Int. CI

C10B 57/04 // C10B 53/08 C10L 5/02

(21) Application number: 56073046

(22) Date of filing: 14.05.81

(71) Applicant:

KANSAI COKE & CHEM CO LTD

(72) Inventor:

ABE TOSHIO WADA YASUO ISHIDA KAZUHIDE

(54) PREPARATION OF METALLURGICAL COKE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare high-quality metallurgical coke by synthetically adjusting cheap low-quality coal on the basis of a dry-base volatile matter content and max. Gieseler fluidity by adding a carbonaceous material with little volatile matter to prepare a raw material coal, which is molded and carbonized in a horizontal coke oven after compounded with fine coal.

CONSTITUTION: A low-quality coal which has not frequently been used because of a high dry-base volatile matter content is adjusted in the dry-base volatile

matter content by compounding with a cheap carbonaceous material with exceedingly little volatile matter such as petraleum coke, fine coke or coal char to prepare a raw material coal for molding. It is pref. to adjust the dry-base volatile matter content to 18W82% and max. gieseler fluidity to 0.6W2.1. The raw material coal shall contain not more than 27% carbonaceous material because of low caking capacity. A high-quality coke is obtd. by mixing the prepd. raw material coal with unmolded fine coal primarily consisting of high-quality caking coal followed by carbonization in a horizontal coke oven.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

迎 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-187384

⑤Int. Cl.³C 10 B 57/04// C 10 B 53/08C 10 L 5/02

識別記号

庁內整理番号 8018-4H

8018-4H 6561-4H ❸公開 昭和57年(1982)11月18日

発明の数 1 審査請求 有

(全 6 頁)

砂冶金用コークスの製造方法

②特 願 昭56-73046

②出 願 昭56(1981)5月14日

位発 明 者 阿部利雄

西宮市甲子園 2 丁目14番 6号

⑫発 明 者 和田保郎

西宮市小松北町1丁目8番11号

勿発 明 者 石田一秀

尼崎市元浜町5丁目89番地

切出 願 人 関西熱化学株式会社

尼崎市大浜町2丁目23番地

砂代 理 人 弁理士 植木久一

明 部 書

1.発明の名称

治金用コークスの製造方法

2.特許請求の範囲

(1)配合粉炭に該配合粉炭とは組成の異なる敗型炭を混合し、水平式コークス炉で乾留して治金用コークスを製造するに当り、上記成型炭の原料石炭として薄発分の少ない炭素質物質を添加すると共に該原料石炭を、無水基準揮発分及びギーセラー最高流動度を基準にして配合調整してなることを特徴とする治金用コークスの製造方法。

(2)特許請求の範囲第1項にかいて、成型炭の原料石炭を、無水基準揮発分が18~825で且つギーセラー最高流動度が0.6~2.1の範囲となるように配合調整してなる冶金用ニークスの製造方法。

(8)特許解求の範囲第1又は2項にかいて、炭素 質物質の添加重量割合が成型炭の原料石炭の27 5以下である治金売ニークスの製造方法。

(4)特許請求の範囲第1,2又は8項において、

炭素質物質が石油コークス、コークス 穀粉、石炭 ナヤーよりなる群から選択される 1 種以上である 冶金用コークスの製造方法。

8.発明の詳細な説明

本発明は、非粘結炭、最粘結炭又は弱粘結炭等(以下劣質炭という)を多く含む原料石炭をあらかじめ加圧成型して成型炭となし、該成型炭を通常の未成型配合粉炭に混合して水平式コークス炉で乾留するいむゆる成型炭一部配合によるコークス製造方法に関し、殊に劣質炭として無水準発分が多い劣質炭を用いる場合における各金用コークスの製造方法に関するものである。

成型炭配合法化よりコークスを製造すれば、製品コークスの強度を向上せしめることができるばかりでなく、倍金用のコークスの製造化は通常不適とされている劣質炭の代替使用が可能で将来逼迫の予想される良質炭入手対策の1つとして従来から行なわれているものである。

との成型炭配合法には、良質の粘結炭や上配劣 質炭等各銘柄の石炭を所要の配合に配合した配合

粉炭を調査し、その一部を加圧成型して成型炭と なし、これに、成型していない配合初史を混合し て乾留する同一配合法(従つて成型炭部分の石炭 銘柄の配合割合と宋成型の配合粉炭の石炭銘柄の 配合割合は同じである)と、各銘柄の原料炭のう ち、劣質炭を多く含む原料炭を加圧成型して成型 **炭とし、これに、及質粘結炭を主体とする未成型** の配合粉炭を混合して乾留する集中配合法(従つ て成型炭部分の石炭銘柄の配合割合と、未成型の 配合粉炭の石炭銘柄の配合割合は異なる)とがあ る。向一配合法と集中配合法とを比較すると、一 殺的には後者の方が優れた品質のコークスを提供 するが、配合比を誤まると集中配合法の利点が発 揮できないことがある。しかし配合比の選択は従 来経験的であり、試行錯誤を重ねている状態であ つたので、明確な基準の設定が望まれていた。

本発明者等は、先に特願昭 5 5-141800 を提案し、集中配合法における成型炭の原料炭(以下成型用原料炭という)を無水蓋準揮発分(V・M・)及びギーセラー最高流動度(fog(D・D・P・M・))

を基準にして配合調整すると、同一原料を用い同 一配合法によつて得たコークスよりも良質のコー クスが得られることを明らかにした。

しかしながら、成型用原料炭として用いられる 劣質炭には無水揮発分の個めて高い銘柄が多く、 上述の基準を満足させるものは比較的高価な上に その存在量が少ないという不都合があり、結局前 記提案が十分生かされないか或は提案の懸冒を満 足させる為に高価な良質炭を適量用いざるを得な い面があつた。

本発明性かかる事情に着目してなされたもので あつて、可及的安価な原料炭を用いることにより 良質なコークスを確実に製造できる方法を提供する ることでは、政型用原料炭として揮発分のの、無な型用原料炭として揮発分のの、無な型用原料炭として揮発炭を、無なない 炭素質婦分及びギーセラー最高流動度を基準にして で来会り使用されていなかつた会質炭が使用できる を壊になると共に、高品質の治金用コークスが安

定して製造される様になつた。

以下本発明を更に詳細に説明する。

本発明に適用される炭素質物質とは、炭素を主 成分とし、且つ揮発分が振めて少ない粉状又は粒 状物質であり、代表例を挙げると、①石油の重質 残留物を乾留するととによつて得られる石油コー クス、②石炭乾留によつて得た塊状コークスの取 抵時化発生する最粉コークス、③石炭を比較的低 温で乾留するととによつて得られる石炭チャー等 が示される。とれらの炭素質物質は、揮発分が極 めて少なく安価であるので、揮発分の多い劣質炭 に配合したときに成型用原料炭の無水基準揮発分 を十分に調整することができると共に、石炭との 銀和性が良く乾留時に石炭と一体化して高強度ニ - クスを製造するととが可能にたつた。尚収型炭 の製造に利用される原料規は、一般にその無水基 準揮発分が18~825、ギーセラー最高流動法 が 0.6~2.1 とたる様に調整するのが良く、該原 お民の組成分として上記の様な揮発分の少ない炭 素質物質を添加して調整した原料炭を改型し、別

金剛整の配合粉炭と共化水平式コークス炉化で乾 留すれば良い。

とのようにして襲整された成型用原料炭に所定の貼差別を添加し混練したのち成型機で加圧成型 して成型炭とし、別途及質炭を主体として配合調 施した粉炭と混合し水平式コークス炉等で寛留す

とのようにして得たコークスの品質は、同一原

料を用い同一配合法によつて掲たニークスと比べ て一般的に優れてかり、集中配合法にかける配型 用原料炭に炭素質物質を添加した場合にかいても、 該原料炭の無水基準揮発分及びギーセラー最高流 動皮を好道範囲内に質要すれば良いことが確認された。

ところで炭素質物質は、前述の様に殆んど類発 分を含まず粘結性に乏しいので、過剰に配合され るとコークス強度が悪化し、コークスの形状を維 持し難くなり、本発明の目的の達成に悪影響を与 たる。尚この点に関し、実験を重ねた結果、集中 配合法にかける成型用原料炭中の炭素質物質の割 合が276以下であればコークス強度の悪化等が 発生しないことが判明した。

本発明は、以上のように構成されることにより、 存在量豊富且つ安価な劣質炭を利用して経済的に 及質のコークスを得ることができた。

以下本発明の実施例について述べる。

実施例1

基本配合として、第1表配合群人に示す配合(

て乾賀する従来法である。

このようにして得た各コークスの品質を示すコークス強度(DI₁₅)は第2要に示すとかりである。

この第2表から分かるとおり、基本配合A-1の配合粉炭を通常法に従つて乾留した場合は、コークス強度が31.0であり、治金用コークスとしては使用に耐えたい品質ではあるが、同じA-1 配合を同一配合法のもとに乾留するとコークス強度は92.8となり改善の跡がみられる。但しA-2配合のものを、集中配合した場合には、成型炭部分の原料石炭の無水基準準発分の値が82.8%を高い値を示し、得られたコークスの強度も同一配合法の場合よりも逆に低い値(31.9)を示し、必らずしも良好な結果は得られない。

しかしたがら、本発明に係る炭素質物質を添加して成型炭ボ分の原料の無水基準揮発分、ギーセラー最高流動度を夫々18~825、0.6~2.1とした3~2,C~2,D~2の各集中配合法で得られたニークス強度は夫々92.7,92.6,

このようにして得られた原料石炭を夫々配合地 に応じて通常法、同一配合法及び集中配合法に従 つて乾留し、コークスを得た。尚通常法とは、す べて粉炭のままの原料石炭をコークス炉に装入し

92.6と通常法や同一配合法よりも高く、十分に 治金用に耐えられる品質であることが分かつた。

(以下東語

								男	1	₹					
報中程	E & 14	配合方	8 (他)	米 国	1 -	豪 州	1	l .	秦 州 克V炭	石油コークス	殊 粉 コークス	石 炭 チャー	2 †	無水基率 揮発分 VM(\$)	ギーセラー 最高流動度 &og(D.D.P.M.·)
	A-1	全体	配合	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 8.1				1 0 0.0	2 7. 9	2.06
A	A 2	成型炭 配合法	粉炭	7. 0	4.9	8 5.0	9.8	7. 7	5.6				7 0.0	-	_
-			成型炭			6.0	1.5		2 2.5				8 0.0	8 2. 8	1. 9 8
	B - 1	全体	配合	7. 0	4_9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 8.6	4. 5			1 0 0.0	2 6. 8	1.95
В	B – 2	成型炭配合法	粉块	7. 0	4.9	8 5.0	9.8	7. 7	5.6				7.0.0	-	-
			成型炭			. 6.0	1.5		1 8.0	4. 5			3 0.0	2 8.7	1. 7 · 2
	C-1	全体	配合	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 5.1		8. 0		1 0 0.0	2 6. 9	1.97
С	C – 2	成型炭配合法	粉炭	7. 0	4. 9	8 5.0	9.8	7. 7	5.6				7 0.0		
1.			成型炭			6.0	1.5		1 9.5		8. 0		8 0. 0	2 8.7	1, 6 2
	D-1	全体	配合	7. 0		4 1.0.	1 1.8	7. 7	2 5.1			-8. 0	1 0 0.0	2 7. 8	1. 9 4
D	D-2		粉炭	7. 0		8 5.0	9.8	7.7	5.6				7 0.0	- -	
			成型炭			6.0	1.5		1 9.5			8. 0	8 0.0	8 0: 1	1.40

	x4-E.	董·策 DI 30 (4)	9 1.0	9 2.3	9 1.9	9 0.0	9 2.8	9 2.7	9 0 6	9 2. 2	9 2 6	9 0 6	9 2.2	9 2.6	
	发照分	ギーセフー 数函流動反 6 o g (D . D . P . M .)	1	2.06	1.98	1	1.9 6	1,7 2	ı	1.97	1.62	1	1.94	1.40	ラム試験機だよる
7	多路城市加	無水品体揮鉛分 VM(≠1	1	2 7. 9	3 2.8	١	2 6.8	2 8.7	ı	2 6.9	Z 8.7	ı	2 7.8	8 0.0	名内部被したド
R	原料物館・コークス協議	MA方式	温 转 诙	两一配合伙.	集中配合法	高 常 法	周一配合族	集中配合法	品 济 沃	闻—配合决	第中配合法	過 稀 茯	同一配合法	集中角合法	* 資度は、115 規格に略換したドラム試験機によ
		£ 42	A 1	A - 1	N - 2	7 - =	1 - 1	n - 2	c - 1	C 1	C - 2	1-1	n - a	2 - 1	x 4 - E
		ē¢≝		<			=			ပ		<u> </u>	_		•

宇施例 2

集中配合法における成型炭原料への炭素質物質 添加限度を知るために、炭素質物質として石油コークスを用い、顕次その最加量を増加させて試験 を行なつた。

'の 8 0 % を越えてはならないことが分かり、上級は 2 7 % と定められた。



	•					第		8 .	秀	ŧ			100
配合群	CE →		銘 柄 (他)	米 国 MV炭	米 関 HV炭	豪 州 LY灰	景 州 吳V州	国内	豪 州 H-V 炭	石油コークス	I H	無水基準 準 発 分 VM(5)	ギーセラー 最高流動度 gog(D.D.P.M.)
<u> </u>	A-1	全体	2 &	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 8.1		1 0 0.0	2 .7. 9	2.0 6
A	A - 2	成型炭	粉炭	7. 0	4.9	3 5.0	9. 8	7. 7	5.6		7 0.0		
		ł	成型炭			6.0	1.5		2 2.5		8 0.0	8 2.3	1.98
<u> </u>	E-1	全体	<u>.</u> 足合	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 4.8	8.8	1 0 0.0	2 6.7	1.9 6
Ē	E-2	成形炭	粉炭	7. 0	4.9	8 5.0	9.8	7. 7	5.6		7 0.0	-	-
		-	成型與			6.0	1.5		.1.8.7	. 8.8-	8 0.0	2 8.6	1.69
	F-1	全体	`	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 2.1	6.0	1 0 0.0	2 6.4	1.89
P		立形炭	粉炭	7. 0	4.9	3 5.0	9.8	7. 7	5.6-		7 0.0	· -	T
	F-2	1	成型灰	i		6. 0	1.5		1 6.5	6.0	8 0.0	2 7.8.	1.4 0
<u> </u>	G-1	全体	'	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.8	7. 7	2 0.6	7. 5	1,00.0	2 6.1	1.84
G.	G-2	安部集	粉炭	7. 0	4.9	3 5.0	9.8	7. 7	5.6		7 0.0		-
		ì	皮型炉			6.0	1.5		1 5.0	7. 5	8 0.0	2 6.2	1.15
	H-1	全体	左 合	7. 0	4.9	4 1.0	1 1.3	7. 7	1 9.1	9.0	1 0 0.0	2 5.7	1.7 8
н	ļ	交型來	粉炭	7. 0 .	4.9	8 5.0	9.8	7. 7	5.6		7 0.0	-	-
! "	H-2	7	反型炭		!	6.0	1.5	1	1 3.5	9. 0	3 0.0	2 4.9	086

第	4.	羐
粉		3.5

		原科物性 コークス強度	成型炭	*	
合語	合的	配合方式	無水基準揮発分 ·VM(\$)	ギーセブー最高流動度 & o g (D . D . P . M .)	コークス強度 DI 30 15 (★)
	A-1	通常法	-	-	9 I. O
A	A - 1	局一配合法	2 7. 9	2. 0 6	9 2. 8
	A - 2	集中配合法	8 2. 8	1. 9 8	9 1. 9
	E - 1	造常法	-		9 1. 0
E	E - 1	同一配合法	2 6. 7	1. 9 6	9 2. 8
	E - 2	集中配合法	2 8. 6	1. 6 9	9 2. 7
	F - 1	蓋 常 法	<u>-</u>	_	9 0. 9
F	F - 1	同一配合法	2 6. 4	1. 8 9	9 2. 4
	F - 2	集中配合法	2 7. 8	1. 4 0	9 2 6
	G - 1	通常法	- · · · ·		9 0. 8
G	G - 1	同一配合法	2 6. 1	1. 8 4	. 9 2. 2
	G - 2	集中配合法	2 6. 2	1. 1 5	9 2. 5
-	H - 1	通常法	<u>-</u>	_	9 0. 7
H	H - 1	同一配合法	2 5. 7	1. 7 8	9 2. 2
1	H - 2	集中配合法	2 4. 9	0. 8 6	9 0. 5